



PROCRAFT EMPASTE PLÁSTICO EXTERIOR



Características

Empaste plástico de dos componentes formulado en base a polímeros de alto desempeño. Diseñado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes exteriores.

PARÁMETROS

VALORES

Color	Blanco
*Tiempo de secado al tacto	3 - 4 h
*Tiempo de secamiento para aplicación del acabado	24 h
Rendimiento Teórico	Kit de 22 Kg rinde de 18- 20 m ²
**Vida útil en almacenamiento	24 meses.

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

** Conservar los dos componentes en sus respectivos envases bien cerrados, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

PRESENTACIÓN

COMPONENTE "A"

Saco de 20kg

COMPONENTE "B"

Resina de 2kg

USOS

Empaste empleado para emparejar y alisar superficies de mampostería en ambientes exteriores.

PROCRAFT EMPASTE PLÁSTICO EXTERIOR se caracteriza por:

- Excelente capacidad de emporamiento.
- Producto de fácil aplicación y gran rendimiento.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- No fragua.
- Compatible con cualquier tipo de pintura en base látex.



Preparación de superficies

- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Eliminar mugre, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- En superficies cuarteadas resanar adecuadamente y lijar.
- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de aplicar sobre ellas.



Aplicación

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneizar el producto con una espátula.
- 2 Aplicar con llana metálica.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



LLANA METÁLICA

Temperatura ambiente: mínima: 10 °C
máxima: 43 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

PREPARACIÓN

- 1 En 9 litros de agua mezclar el componente "B" del empaste (resina 2 kg), luego agregar paulatinamente los 20 kg del componente "A" (polvo) y homogeneizar hasta obtener una pasta cremosa. Mezclar bien con una espátula.
- 2 Dejar en reposo por 10 minutos para estabilizar la viscosidad y luego aplicar.
- 3 Aplicar de 2 a 4 manos de empaste, dejar secar entre mano y mano de 3 a 4 horas y por lo menos 24 horas antes de la aplicación del acabado.
- 3 El producto preparado puede ser utilizado posteriormente durante la jornada de trabajo (no más de 24 horas).

Limpieza de equipos: utilizar agua limpia.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.



Precauciones

-  Mantener el envase bien cerrado y almacenar en un lugar fresco y seco.
-  En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua; si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
-  Mantener fuera del alcance de niños.